

Nr.	Frage vom	Fragen / Hinweise etc.	Antworten / Anmerkungen etc.
1	08.07.2026	Es gibt Rückfragen bezüglich der Leistungspositionen 2.2 Kampfmittelräumung: In der beigefügten Baubeschreibung wird eine Gründung erwähnt. Positionen Tiefensondierung ist im aktuellen Leistungsverzeichnis jedoch nicht enthalten. Könnten Sie uns hierfür bitte die Massen zukommen lassen? Gründung: elastisch gebettete Stahlbeton-Bodenplatte mit Lastverteilungsschicht auf unbewehrten Betonpfählen ("Rigid inclusions") Teilgründung mit Bohrpfahlwand im Böschungsbereich zur Albert-Schweitzer-Schule In der Luftbildauswertung wird außerdem ein Verdachtspunkt für Blindgänger erwähnt. Wir bitten Sie daher Ihre Unterlagen zu prüfen und uns folgende Details mitzuteilen: - Die genaue Anzahl der Träger/Pfähle - Den Durchmesser der Träger/Pfähle - Die Tiefe der Träger/Pfähle - Sind Auffüllungen nach 1945 vorhanden? Zudem benötigen wir eine Beschreibung der unbewehrten Gründungspfähle. Wir bitten Sie um eine präzise Beschreibung Ihres Vorhabens. Wir bitten Sie zeitnah die Angaben zu beantworten, so dass wir die Leistungspositionen durch den Nachfolgehändler für die Kampfmittelräumung beibringen können.	Es gibt inzwischen eine neue Bauschreibung, da es (im Vergleich zur ursprünglichen Planung) zu einer Änderung der Gründung gekommen ist: Die "Rigid Inclusions" werden durch eine "Brunnengründung" ersetzt. Der Verdachtsfall bei der Luftbildauswertung liegt außerhalb des Baufeldes. Es gibt Auffüllungen nach 1945 (Hinweis Bodengutachten). Aufgrund der neuen Baubeschreibung (bzgl. der geänderten Gründung) wurden die Ausschreibungsunterlagen zwischenzeitlich entspr. geändert / korrigiert und am 03.07.26 als 2. Version / "V2" erneut veröffentlicht. (Abgesehen von der Baubeschreibung / Gründungsänderung ergeben sich ansonsten bzgl. der am 30.06.26 veröffentlichten 1. Version der Ausschreibungsunterlagen "V1" im Vergleich zu der am 03.07.26 veröffentlichten 2. Version der Ausschreibungsunterlagen "V2" ansonsten <u>keine</u> Änderungen).